



DJM-2000 ドライバソフトウェア for Windows 10 – 変更履歴

Ver.1.410 (2016年11月29日掲載)

[修正]

- ✓ 一部の Windows10 にて DJ アプリケーションが Pioneer DJ 製品を認識できない問題を修正しました。